



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_150706_01

LOKASI : CATUR RAHAYU

KECAMATAN : DENDANG

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 15 JANUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
11:50:12	0.3	0.3	0.3	80.9	80.9	80.9	0	0	0	AMAN
12:00:10	0.3	0.3	0.3	81.1	81.1	81.1	0	0	0	AMAN