



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630805_02
LOKASI : MAWAR SARI
KECAMATAN : AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
06:00:09	-0.07	-0.07	-0.07	56.5	56.5	56.5	0	0	0	SIAGA
07:20:01	-0.07	-0.07	-0.07	56.7	56.7	56.7	0	0	0	SIAGA
08:10:07	-0.07	-0.07	-0.07	56.4	56.4	56.4	0	0	0	SIAGA