



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02

LOKASI : SUMBER REJEKI

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.23	-0.23	-0.23	88.42	88.4	88.5	0	0	0	SIAGA
01:00:03	-0.24	-0.24	-0.23	88.4	88.4	88.4	0	0	0	SIAGA