



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_01
LOKASI : BUKIT LITI1
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.42	-0.43	-0.42	12.97	12.9	13	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.42	-0.42	-0.42	13	13	13	0	0	0	BAHAYA
02:00:03	-0.42	-0.43	-0.42	13	13	13	0	0	0	BAHAYA
03:00:03	-0.42	-0.42	-0.42	13	13	13	0	0	0	BAHAYA
04:00:02	-0.42	-0.42	-0.42	13	13	13	0	0	0	BAHAYA
05:20:01	-0.42	-0.42	-0.42	12.93	12.9	13	0	0	0	BAHAYA
06:00:01	-0.43	-0.43	-0.42	12.9	12.9	12.9	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.43	-0.43	-0.42	12.9	12.9	12.9	0	0	0	BAHAYA
08:00:01	-0.43	-0.43	-0.43	12.92	12.8	13	0	0	0	BAHAYA
09:00:01	-0.43	-0.43	-0.43	12.98	12.9	13	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.43	-0.44	-0.43	12.88	12.8	12.9	0	0	0	BAHAYA
11:10:03	-0.43	-0.44	-0.43	12.86	12.8	12.9	0	0	0	BAHAYA
12:00:03	-0.43	-0.44	-0.43	12.75	12.7	12.9	0	0	0	BAHAYA
13:00:03	-0.44	-0.44	-0.43	12.68	12.6	12.7	0	0	0	BAHAYA
14:00:04	-0.44	-0.44	-0.43	12.65	12.6	12.8	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-0.44	-0.44	-0.44	12.58	12.4	12.7	0	0	0	BAHAYA
16:00:03	-0.44	-0.44	-0.44	12.57	12.4	12.6	0	0	0	BAHAYA
17:00:01	-0.44	-0.44	-0.44	12.57	12.5	12.6	0	0	0	BAHAYA
19:20:04	-0.44	-0.44	-0.44	12.5	12.5	12.5	0	0	0	BAHAYA
20:30:03	-0.44	-0.44	-0.44	12.4	12.4	12.4	0	0	0	BAHAYA
21:00:02	-0.44	-0.44	-0.44	12.52	12.3	12.6	0	0	0	BAHAYA
22:00:03	-0.44	-0.44	-0.43	12.45	12.4	12.5	0	0	0	BAHAYA
23:00:01	-0.44	-0.44	-0.44	12.4	12.4	12.4	0	0	0	BAHAYA