



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : SELEH2  
**LOKASI** : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : MUARA PADANG  
**KABUPATEN** : BANYU ASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.08	0.08	0.09	100.03	100.1	99.98	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.08	0.08	0.09	100.71	100.62	99.98	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.08	0.08	0.09	100.7	100.3	101.15	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.08	0.08	0.09	101.1	100.89	101.28	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.08	0.08	0.08	101.17	101.02	101.48	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.08	0.08	0.08	100.47	100.04	100.82	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.08	0.08	0.08	100.24	100.04	100.56	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.08	0.07	0.08	100.06	100.04	99.98	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.07	0.07	0.07	100.31	100.1	100.69	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.08	0.07	0.08	100.28	100.04	99.98	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.08	0.08	0.08	100.06	100.04	99.98	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.07	0.07	0.07	100.36	100.36	100.36	0	0	0	AMAN