



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG6

LOKASI : SEPONJEN

KECAMATAN : KUMPEH

KABUPATEN : MUARO JAMBI

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.31	-0.31	-0.31	57.06	57.05	57.08	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.31	-0.31	-0.31	57.05	57.05	57.05	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.32	-0.32	-0.31	57.05	57.05	57.05	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	57.05	57.05	57.05	0	0	0	SIAGA
04:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	57.02	57.01	57.05	0	0	0	SIAGA
05:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	56.98	56.98	56.98	0	0	0	SIAGA
06:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	56.98	56.98	56.98	0	0	0	SIAGA