



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : IJ2  
**LOKASI** : PADURAN SABANGAU  
**KECAMATAN** : SEBANGAU KUALA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:10:00	2167.53	2167.03	2168.03	76.68	76.62	76.7	0	0	0	AMAN
10:10:00	2168.03	2168.03	2168.03	76.69	76.66	76.7	0	0	0	AMAN
11:00:00	2168.03	2168.03	2168.03	76.74	76.74	76.74	0	0	0	AMAN