



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160219_02
LOKASI : AIR RUMBAI
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:01 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 01:00:00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 02:40:02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 03:40:03 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 09:50:00 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 10:20:02 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 11:00:03 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.83 | 67.7 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 13:50:03 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 14:00:03 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 15:00:04 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 16:00:01 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 17:00:03 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 67.68 | 67.6 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 18:00:04 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 19:00:01 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 67.47 | 67.2 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 20:00:00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 67.37 | 67.2 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 21:00:00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 67.35 | 67.2 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 22:10:03 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 67.18 | 67.1 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | AMAN |