



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140508_02

LOKASI : MERBAU (DEMPLOT)

KECAMATAN : BUNUT

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.43	-0.44	-0.43	39.3	39.3	39.3	0	0	0	BAHAYA
01:00:05	-0.43	-0.44	-0.43	39.3	39.3	39.3	0	0	0	BAHAYA
02:00:06	-0.43	-0.44	-0.43	39.28	39.2	39.3	0	0	0	BAHAYA
03:00:03	-0.43	-0.44	-0.43	39.28	39.2	39.3	0	0	0	BAHAYA
11:30:07	-0.44	-0.44	-0.44	39.2	39.2	39.2	0	0	0	BAHAYA
12:00:07	-0.44	-0.45	-0.44	39.2	39.2	39.2	0	0	0	BAHAYA
13:00:03	-0.44	-0.45	-0.44	39.2	39.2	39.2	0	0	0	BAHAYA
14:00:11	-0.44	-0.45	-0.44	39.05	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
15:00:06	-0.44	-0.45	-0.44	39	39	39	0	0	0	BAHAYA
16:10:05	-0.44	-0.45	-0.44	39	39	39	0	0	0	BAHAYA
17:00:07	-0.45	-0.46	-0.44	39.03	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
18:00:02	-0.45	-0.45	-0.44	39.1	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
19:00:02	-0.44	-0.45	-0.44	39.13	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
20:00:08	-0.45	-0.45	-0.45	39.16	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
21:00:00	-0.45	-0.45	-0.45	39.13	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
22:00:02	-0.45	-0.46	-0.44	39.16	39	39.2	0	0	0	BAHAYA
23:10:02	-0.45	-0.45	-0.45	39.2	39.2	39.2	0	0	0	BAHAYA