



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : SELEH2  
**LOKASI** : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : MUARA PADANG  
**KABUPATEN** : BANYU ASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.37	-3.37	-3.37	18.78	18.52	18.95	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.37	-3.37	-3.37	19.3	19.1	19.48	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.37	-3.37	-3.37	19.08	18.17	21	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.37	-3.37	-3.37	18.87	18.42	19.24	0	0	0	BAHAYA