



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160214_01
LOKASI : PADANG SUGIHAN 1 (SM)
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:59	0.1	0.1	0.1	69.08	69	69.1	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.1	0.1	0.1	68.84	68.5	69.1	0	0	0	AMAN
02:00:01	0.1	0.1	0.1	68.8	68.6	69	0	0	0	AMAN
03:00:02	0.1	0.1	0.1	68.54	68.3	68.6	0	0	0	AMAN
04:00:06	0.1	0.1	0.1	68.33	68.3	68.4	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.1	0.09	0.1	68.17	67.6	68.3	0	0	0	AMAN
06:00:01	0.1	0.1	0.1	68.3	68.3	68.3	0	0	0	AMAN
07:00:01	0.1	0.1	0.11	68.33	68.3	68.5	0	0	0	AMAN
08:00:01	0.1	0.1	0.1	68.27	68.2	68.3	0	0	0	AMAN
09:00:04	0.1	0.1	0.11	68.22	68.2	68.3	0	0	0	AMAN
10:00:05	0.1	0.1	0.11	68.17	67.7	68.6	0	0	0	AMAN
11:00:04	0.1	0.1	0.1	68.17	68	68.2	0	0	0	AMAN
12:00:01	0.1	0.1	0.11	67.98	67.8	68.2	0	0	0	AMAN
13:00:03	0.1	0.1	0.11	68.02	67.5	68.3	0	0	0	AMAN
14:00:02	0.1	0.1	0.11	68.3	68.3	68.3	0	0	0	AMAN
15:00:02	0.1	0.1	0.1	67.7	67.5	68	0	0	0	AMAN
16:00:05	0.1	0.1	0.11	67.52	67.5	67.6	0	0	0	AMAN
17:00:03	0.1	0.1	0.11	67.82	67.5	68	0	0	0	AMAN
18:00:02	0.1	0.1	0.1	68.05	68	68.1	0	0	0	AMAN
19:00:03	0.1	0.1	0.1	67.65	67.2	68.1	0	0	0	AMAN
20:00:04	0.1	0.1	0.11	67.18	67.1	67.2	0	0	0	AMAN
21:00:02	0.1	0.1	0.1	67.13	67.1	67.2	0	0	0	AMAN
22:10:04	0.1	0.1	0.11	67.16	67.1	67.2	0	0	0	AMAN
23:00:02	0.1	0.1	0.1	67.2	67.2	67.2	0	0	0	AMAN