



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630805_02
LOKASI : MAWAR SARI
KECAMATAN : AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:06	-0.03	-0.03	-0.03	59	59	59	0	0	0	SIAGA
01:30:01	-0.04	-0.04	-0.04	58.9	58.9	58.9	0	0	0	SIAGA
02:30:00	-0.03	-0.04	-0.03	59	59	59	0	0	0	SIAGA
05:50:14	-0.03	-0.03	-0.03	59	59	59	0	0	0	SIAGA
06:50:14	-0.04	-0.04	-0.04	59	59	59	0	0	0	SIAGA
08:10:10	-0.03	-0.03	-0.03	62.7	62.7	62.7	0.8	0.8	0.8	SIAGA
10:40:01	-0.01	-0.01	-0.01	64.5	64.4	64.6	0	0	0	SIAGA
11:00:11	-0.01	-0.01	-0.01	64.02	63.5	64.2	0	0	0	SIAGA