



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : IJ2  
**LOKASI** : PADURAN SABANGAU  
**KECAMATAN** : SEBANGAU KUALA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 FEBRUARI 2019

| Jam      | Ground Water Level (meter) |         |         | Soil Moisture (%) |       |       | Curah Hujan (mm) |     |     | Status |
|----------|----------------------------|---------|---------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
|          | Rataan                     | Min     | Max     | Rataan            | Min   | Max   | Komposit         | Min | Max |        |
| 10:40:00 | 2146.03                    | 2146.03 | 2146.03 | 76.25             | 76.25 | 76.25 | 0                | 0   | 0   | AMAN   |
| 11:30:00 | 2146.03                    | 2146.03 | 2146.03 | 76.31             | 76.29 | 76.34 | 0                | 0   | 0   | AMAN   |
| 12:00:00 | 2146.03                    | 2146.03 | 2146.03 | 76.25             | 76.25 | 76.25 | 0                | 0   | 0   | AMAN   |