



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_611203\_02  
**LOKASI** : SIMPANG KANAN 2  
**KECAMATAN** : SUNGAI AMBAWANG  
**KABUPATEN** : KUBU RAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN BARAT  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:43	-0.57	-0.57	-0.57	9.8	9.7	9.9	0	0	0	BAHAYA
02:10:27	-0.57	-0.57	-0.57	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
03:30:32	-0.57	-0.57	-0.57	9.6	9.6	9.6	0	0	0	BAHAYA
04:10:29	-0.57	-0.57	-0.57	9.6	9.6	9.6	0	0	0	BAHAYA
06:10:01	-0.57	-0.57	-0.57	9.5	9.5	9.5	0	0	0	BAHAYA
08:20:23	-0.58	-0.58	-0.58	9.6	9.5	9.7	0	0	0	BAHAYA
10:00:20	-0.58	-0.58	-0.57	9.6	9.4	9.8	0	0	0	BAHAYA
11:00:21	-0.57	-0.58	-0.57	9.67	9.5	9.8	0	0	0	BAHAYA
13:00:31	-0.57	-0.57	-0.57	9.65	9.5	9.8	0	0	0	BAHAYA
14:00:43	-0.57	-0.57	-0.57	9.6	9.5	9.7	0	0	0	BAHAYA
15:10:10	-0.56	-0.56	-0.56	9.5	9.5	9.5	0	0	0	BAHAYA
16:20:28	-0.57	-0.57	-0.57	9.15	9	9.3	0	0	0	BAHAYA
19:20:14	-0.58	-0.58	-0.58	9.1	9.1	9.1	0	0	0	BAHAYA
22:30:04	-0.58	-0.58	-0.58	8.9	8.9	8.9	0	0	0	BAHAYA