



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 12 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:11	-0.54	-0.54	-0.54	9.97	10.1	9.9	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.54	-0.54	-0.54	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
02:10:06	-0.54	-0.54	-0.53	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
04:00:53	-0.54	-0.55	-0.54	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
07:40:22	-0.55	-0.55	-0.55	9.6	9.6	9.6	0	0	0	BAHAYA
08:00:22	-0.55	-0.55	-0.55	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
09:00:59	-0.55	-0.55	-0.55	9.85	9.7	9.9	0	0	0	BAHAYA
10:10:06	-0.55	-0.55	-0.55	10.03	10	9.9	0	0	0	BAHAYA
11:00:58	-0.55	-0.55	-0.55	10.22	10.1	10.3	0	0	0	BAHAYA
12:00:23	-0.55	-0.55	-0.54	10.17	10.2	9.9	0	0	0	BAHAYA
13:10:11	-0.55	-0.55	-0.54	9.88	10.1	9.9	0	0	0	BAHAYA
14:10:05	-0.54	-0.55	-0.54	9.77	9.5	9.9	0	0	0	BAHAYA
15:20:58	-0.54	-0.54	-0.54	10	10	10	0	0	0	BAHAYA
16:10:23	-0.55	-0.55	-0.55	9.85	10.3	9.4	0.4	0	0.4	BAHAYA
18:30:41	-0.55	-0.55	-0.55	10.4	10.4	10.4	0	0	0	BAHAYA
22:50:09	-0.56	-0.56	-0.56	10.5	10.5	10.5	0	0	0	BAHAYA