



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR1
LOKASI : AS1R-RIDING
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.99 | 8.95 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.97 | 8.95 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.97 | 8.95 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.97 | 8.88 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.76 | 8.61 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.64 | 8.61 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.65 | 8.61 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.64 | 8.61 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -3.23 | -3.23 | -3.23 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |