



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -3.66 | -3.66 | -3.67 | 10.23 | 10.12 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -3.67 | -3.66 | -3.67 | 10.23 | 10.19 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -3.67 | -3.66 | -3.67 | 10.24 | 10.19 | 10.32 | 2 | 0 | 1.5 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -3.66 | -3.66 | -3.67 | 10.35 | 10.25 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -3.66 | -3.66 | -3.66 | 10.36 | 10.32 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -3.66 | -3.66 | -3.66 | 10.41 | 10.32 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -3.66 | -3.66 | -3.67 | 10.31 | 10.25 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -3.67 | -3.67 | -3.68 | 9.96 | 10.06 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.63 | 9.61 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.46 | 9.34 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.28 | 9.21 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.18 | 9.14 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.09 | 9.08 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:00 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | 9.03 | 9.01 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:00:00 | -2.45 | -3.68 | 0.01 | 29.74 | 68.78 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 15:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 0 | 0 | 0 | AMAN |