



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621101\_02  
**LOKASI** : DANDANG  
**KECAMATAN** : PANDIH BATU  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
10:30:05	0.1	0.09	0.1	80.23	80.1	80.5	0	0	0	AMAN
11:00:03	0.1	0.1	0.1	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
12:50:03	0.1	0.1	0.1	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
13:00:06	0.1	0.1	0.11	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
15:10:03	0.11	0.1	0.11	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
17:30:01	0.11	0.1	0.11	80.23	80.1	80.5	0	0	0	AMAN
18:00:05	0.1	0.1	0.1	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
19:30:01	0.11	0.11	0.12	80.3	80.1	80.6	0	0	0	AMAN
20:00:04	0.11	0.11	0.11	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
21:20:04	0.12	0.12	0.12	80.55	80.5	80.6	0	0	0	AMAN
22:20:00	0.13	0.13	0.13	80.5	80.5	80.5	0	0	0	AMAN