



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : IJ2  
**LOKASI** : PADURAN SABANGAU  
**KECAMATAN** : SEBANGAU KUALA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:20:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.74	76.74	76.74	0	0	0	AMAN
10:50:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.62	76.62	76.62	0	0	0	AMAN
11:00:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.68	76.54	76.78	0	0	0	AMAN
12:00:00	2159.03	2159.03	2159.03	76.74	76.74	76.74	0	0	0	AMAN