



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_03
LOKASI : PULAU MUDA 2
KECAMATAN : TELUK MERANTI
KABUPATEN : PELALAWAN
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
08:20:00	-0.58	-0.58	-0.58	11.9	11.9	11.9	0	0	0	BAHAYA
09:00:03	-0.58	-0.58	-0.58	11.9	11.9	11.9	0	0	0	BAHAYA
10:00:02	-0.58	-0.58	-0.58	11.8	11.7	11.9	0	0	0	BAHAYA
11:00:03	-0.57	-0.57	-0.57	11.7	11.7	11.7	0	0	0	BAHAYA