



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_147205\_02  
LOKASI : TELUK MAKMUR  
KECAMATAN : MEDANG KAMPAI  
KABUPATEN : DUMAI  
PROVINSI : RIAU  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.69	-0.69	-0.69	33.65	33.4	33.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.69	-0.69	-0.68	33.67	33.5	33.7	0	0	0	BAHAYA
02:00:01	-0.69	-0.69	-0.69	33.7	33.4	34	0	0	0	BAHAYA
03:00:01	-0.69	-0.69	-0.68	33.8	33.8	33.8	0	0	0	BAHAYA
04:00:05	-0.69	-0.69	-0.69	33.8	33.8	33.8	0	0	0	BAHAYA
05:00:06	-0.69	-0.69	-0.68	33.8	33.8	33.8	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.69	-0.69	-0.69	34.05	33.8	34.1	0	0	0	BAHAYA
07:00:06	-0.69	-0.69	-0.68	34.03	33.9	34.1	0	0	0	BAHAYA
08:00:01	-0.69	-0.69	-0.69	34.03	33.9	34.1	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.69	-0.69	-0.69	34.03	33.9	34.1	0	0	0	BAHAYA
10:00:02	-0.69	-0.7	-0.69	33.68	33.3	33.8	0	0	0	BAHAYA
11:00:05	-0.69	-0.69	-0.69	33.27	33	33.7	0	0	0	BAHAYA
12:00:02	-0.7	-0.7	-0.69	32.9	32.5	33.1	0	0	0	BAHAYA
13:00:02	-0.7	-0.7	-0.69	32.32	32.1	32.7	0	0	0	BAHAYA
14:00:01	-0.7	-0.7	-0.69	32.05	31.8	32.4	0	0	0	BAHAYA
15:00:04	-0.7	-0.7	-0.69	31.83	31.7	32.1	0	0	0	BAHAYA
16:10:01	-0.7	-0.7	-0.7	31.72	31.5	31.8	0	0	0	BAHAYA
17:00:01	-0.7	-0.7	-0.7	31.7	31.7	31.7	0	0	0	BAHAYA
18:00:00	-0.7	-0.7	-0.69	31.83	31.7	32.1	0	0	0	BAHAYA
19:00:06	-0.69	-0.7	-0.69	31.9	31.8	32.1	0	0	0	BAHAYA
20:00:04	-0.69	-0.7	-0.69	31.97	31.9	32.1	0	0	0	BAHAYA
21:00:02	-0.69	-0.7	-0.69	32.1	31.9	32.2	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.69	-0.7	-0.69	32.2	32.2	32.2	0	0	0	BAHAYA
23:00:01	-0.69	-0.7	-0.69	32.03	31.9	32.3	0	0	0	BAHAYA