



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 06 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:05	1.28	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:01	1.28	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:05	1.27	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:04	1.27	1.27	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:05	1.27	1.27	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:05	1.27	1.27	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:00	1.27	1.26	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:05	1.27	1.26	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:00	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:05	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:11	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:04	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:01	1.25	1.25	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:04	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:00	1.25	1.25	1.26	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN
15:00:03	1.25	1.25	1.26	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN
16:00:06	1.25	1.25	1.25	95	95	95	0.4	0	0.4	AMAN
17:00:05	1.25	1.25	1.25	95	95	95	0.4	0	0.4	AMAN
18:00:01	1.25	1.24	1.25	95	95	95	0.6	0	0.2	AMAN
19:00:01	1.24	1.24	1.25	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:03	1.24	1.24	1.24	95	95	95	1.4	0	0.4	AMAN
21:00:04	1.24	1.24	1.25	95	95	95	2	0.2	0.6	AMAN
22:00:04	1.24	1.24	1.25	95	95	95	0.8	0	0.4	AMAN
23:00:04	1.24	1.24	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN