



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_160205\_02  
LOKASI : KEDATON  
KECAMATAN : PEDAMARAN  
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	1.36	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:01	1.36	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:05	1.36	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:04	1.36	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:05	1.37	1.37	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:04	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:00	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:01	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:01	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:02	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:05	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:00	1.37	1.37	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:05	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:00	1.37	1.37	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:10:04	1.37	1.36	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:00	1.37	1.37	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:02	1.37	1.37	1.37	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:03	1.37	1.37	1.38	95	95	95	6.2	0	4.6	AMAN
18:00:05	1.38	1.37	1.38	95	95	95	3.6	0	2.8	AMAN
19:00:05	1.38	1.37	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:04	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:04	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:04	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:05	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN