



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_631104\_01**

**LOKASI : MANTIMIN**

**KECAMATAN : BATU MANDI**

**KABUPATEN : BALANGAN**

**PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	-0.02	-0.03	-0.02	75.1	75.1	75.1	0	0	0	SIAGA