



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_02

LOKASI : PULAU MUDA 1

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	-0.48	-0.49	-0.48	29.5	29.4	29.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.48	-0.49	-0.48	29.4	29.4	29.4	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.48	-0.49	-0.48	29.4	29.4	29.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:03	-0.48	-0.49	-0.48	29.4	29.4	29.4	0	0	0	BAHAYA
11:30:02	-0.49	-0.5	-0.49	29.43	29.4	29.5	0	0	0	BAHAYA
12:00:01	-0.49	-0.49	-0.49	29.5	29.5	29.5	0	0	0	BAHAYA
13:20:00	-0.49	-0.49	-0.49	29.3	29.1	29.6	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-0.49	-0.5	-0.49	29.22	29.2	29.3	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-0.5	-0.5	-0.49	29.07	28.8	29.3	0	0	0	BAHAYA
16:00:06	-0.49	-0.5	-0.49	29.05	28.9	29.1	0	0	0	BAHAYA
17:00:06	-0.49	-0.5	-0.49	28.9	28.9	28.9	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.5	-0.5	-0.5	28.9	28.9	28.9	0	0	0	BAHAYA
19:10:01	-0.5	-0.5	-0.5	28.96	28.9	29	0	0	0	BAHAYA
20:00:00	-0.5	-0.5	-0.49	28.97	28.9	29.1	0	0	0	BAHAYA
21:10:05	-0.5	-0.5	-0.5	28.9	28.9	28.9	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.49	-0.5	-0.49	28.9	28.9	28.9	0	0	0	BAHAYA
23:00:03	-0.5	-0.5	-0.5	28.9	28.9	28.9	0	0	0	BAHAYA