



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BATOK2
LOKASI : M1-MANTAREN1
KECAMATAN : KAHAYAN HILIR
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	312.34	294.12	326.42	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.71	-0.72	-0.71	332.6	314.59	358.6	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	340.44	323.06	349.58	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	328.48	320.2	333.77	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	335.03	327.39	344.9	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.72	-0.73	-0.72	354.79	349.58	361.31	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.73	-0.74	-0.72	298.03	223.87	344.9	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.74	-0.74	-0.74	72.44	-3.34	98.83	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.74	-0.74	-0.74	27.16	20.09	36.75	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.73	-0.74	-0.72	43.69	30.04	54.27	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.72	-0.73	-0.71	71	62.6	84.28	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.72	-0.73	-0.71	80.28	71.46	87.9	5	0	4	BAHAYA
12:00:00	-0.72	-0.72	-0.71	101.52	102.36	89.79	11.5	0	4	BAHAYA
13:00:00	-0.7	-0.71	-0.7	117.82	112.93	98.4	1	0	0.5	BAHAYA
14:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	126.67	121.06	135.1	1.5	0	0.5	BAHAYA
15:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	176.27	176.27	176.27	0.5	0.5	0.5	BAHAYA