



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:30:32	-0.55	-0.55	-0.54	10.6	10.6	10.6	0	0	0	BAHAYA
03:00:13	-0.54	-0.54	-0.54	10.6	10.6	10.6	0	0	0	BAHAYA
05:10:09	-0.54	-0.54	-0.54	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
06:20:28	-0.55	-0.55	-0.55	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
08:40:15	-0.55	-0.55	-0.55	10.3	10.3	10.3	0	0	0	BAHAYA
09:40:32	-0.55	-0.55	-0.55	10.6	10.6	10.6	0	0	0	BAHAYA
10:40:20	-0.55	-0.55	-0.55	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
11:10:46	-0.55	-0.56	-0.54	10.75	10.6	10.9	0	0	0	BAHAYA
12:00:18	-0.54	-0.54	-0.54	10.8	10.6	11	0	0	0	BAHAYA
13:20:27	-0.54	-0.54	-0.54	10.5	10.5	10.5	0	0	0	BAHAYA
14:30:10	-0.53	-0.53	-0.53	10.7	10.7	10.7	0	0	0	BAHAYA
15:20:43	-0.54	-0.54	-0.54	10.4	10.4	10.4	0	0	0	BAHAYA
18:30:50	-0.54	-0.54	-0.54	10.1	10.1	10.1	0	0	0	BAHAYA
21:10:42	-0.54	-0.54	-0.54	9.7	9.7	9.7	0	0	0	BAHAYA
22:10:08	-0.54	-0.54	-0.54	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
23:00:04	-0.55	-0.55	-0.55	9.7	9.7	9.7	0	0	0	BAHAYA