



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_621107\_06**

**LOKASI : JABIREN 2**

**KECAMATAN : JABIREN RAYA**

**KABUPATEN : PULANG PISAU**

**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:00:07	-0.37	-0.37	-0.37	59.2	59.2	59.2	0	0	0	SIAGA
03:20:01	-0.37	-0.37	-0.37	59.4	59.4	59.4	0	0	0	SIAGA
11:30:14	-0.38	-0.39	-0.38	58.2	58.1	58.3	0	0	0	SIAGA
12:00:18	-0.38	-0.39	-0.38	58.35	57.9	58.5	0	0	0	SIAGA
13:00:05	-0.38	-0.39	-0.38	58.3	58.1	58.6	0	0	0	SIAGA
14:00:05	-0.39	-0.39	-0.38	58.1	58	58.2	0	0	0	SIAGA
15:50:08	-0.39	-0.39	-0.39	58.1	58.1	58.1	0	0	0	SIAGA
16:00:11	-0.38	-0.39	-0.38	58.06	57.9	58.1	0	0	0	SIAGA
17:10:08	-0.39	-0.39	-0.39	58.12	58	58.2	0	0	0	SIAGA
18:10:11	-0.39	-0.39	-0.39	58.4	58.4	58.4	0	0	0	SIAGA
19:00:28	-0.39	-0.39	-0.39	58.43	58.3	58.5	0	0	0	SIAGA
20:10:06	-0.39	-0.4	-0.39	58.4	58.4	58.4	0	0	0	SIAGA
22:10:00	-0.4	-0.4	-0.4	58.75	58.7	58.8	0	0	0	SIAGA