



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630805\_01  
**LOKASI** : PINANG HABANG  
**KECAMATAN** : AMUNTAI TENGAH  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI UTARA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.11	-0.11	-0.11	60.4	60.4	60.4	0	0	0	SIAGA