



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.05	0.05	0.05	12.76	12.12	14.05	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.06	0.06	0.06	12.52	10.25	13.94	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.05	0.04	0.05	9.44	8.81	9.8	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.05	0.04	0.05	17.89	62.93	9.47	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.04	0.04	0.04	8.67	8.34	9.14	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.04	0.04	0.04	8.68	8.27	9.08	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.03	0.03	0.04	8.55	8.34	8.81	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.03	0.03	0.04	18.07	62.82	10	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.03	0.03	0.03	8.88	8.74	9.08	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.03	0.03	0.04	27.15	63	9.34	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.04	0.04	0.04	9.48	9.21	10	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.05	0.04	0.05	10.82	10.32	11.2	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.05	0.05	0.05	9.88	10.19	9.93	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.06	0.06	0.06	9.78	10.7	9.74	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.07	0.07	0.07	9.62	11.01	9.34	0	0	0	AMAN
15:00:00	0.07	0.07	0.07	8.74	8.74	8.74	0	0	0	AMAN