



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG7

LOKASI : RIMBA PANJANG

KECAMATAN : TAMBANG

KABUPATEN : KAMPAR

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.65 | 33.59 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.35 | 32.73 | 33.69 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.16 | 32.63 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -1.57 | -1.58 | -1.57 | 33.43 | 33.39 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.43 | 33.39 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.5 | 33.49 | 33.52 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -1.58 | -1.59 | -1.58 | 33.52 | 33.46 | 33.56 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -1.58 | -1.59 | -1.58 | 33.55 | 33.52 | 33.59 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -1.59 | -1.59 | -1.59 | 33.55 | 33.49 | 33.59 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -1.59 | -1.59 | -1.59 | 33.19 | 32.59 | 33.56 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -1.58 | -1.59 | -1.58 | 33.36 | 33.29 | 33.43 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.32 | 33.26 | 33.39 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:00 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | 33.29 | 33.26 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:00 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | 32.93 | 32.23 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:00:00 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | 33.01 | 32.96 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 15:40:00 | -1.56 | -1.57 | -1.56 | 32.65 | 31.92 | 32.83 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 16:00:00 | -1.56 | -1.56 | -1.56 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |