



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160609\_02  
**LOKASI** : MUARA MEDAK 2  
**KECAMATAN** : BAYUNG LENCIR  
**KABUPATEN** : MUSI BANYUASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.19	-0.21	-0.18	32.58	32.4	32.9	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.18	-0.19	-0.18	33.13	32.9	33.3	0	0	0	SIAGA
02:00:04	-0.18	-0.19	-0.18	33.53	33.3	33.8	0	0	0	SIAGA
03:00:06	-0.18	-0.19	-0.18	33.84	33.8	34	0.2	0	0.2	SIAGA
05:00:09	-0.19	-0.19	-0.19	34.2	34.2	34.2	0	0	0	SIAGA
11:30:04	-0.18	-0.18	-0.17	33.8	33.8	33.8	0	0	0	SIAGA
12:00:07	-0.18	-0.19	-0.17	33.66	33.5	33.7	0	0	0	SIAGA
13:00:12	-0.17	-0.18	-0.17	33.5	33.5	33.5	0	0	0	SIAGA
14:00:10	-0.18	-0.18	-0.17	33.47	33.3	33.5	0	0	0	SIAGA
15:00:09	-0.17	-0.17	-0.17	33.3	33.3	33.3	0	0	0	SIAGA
16:00:05	-0.17	-0.18	-0.17	33.1	33.1	33.1	0	0	0	SIAGA
17:00:05	-0.17	-0.18	-0.17	33.02	33	33.1	6.4	0	6.4	SIAGA
18:00:01	-0.17	-0.18	-0.17	38.05	34.2	41.6	6.2	0	4.6	SIAGA
19:00:04	-0.17	-0.18	-0.17	48.28	42.2	55.4	6.2	0.6	1.6	SIAGA
20:00:05	-0.17	-0.17	-0.17	61.75	57.8	65	2	0.2	0.8	SIAGA
21:00:01	-0.17	-0.18	-0.17	67.62	65.9	68.9	0.4	0	0.4	SIAGA
22:00:00	-0.17	-0.17	-0.16	70.35	69.4	71	0	0	0	SIAGA
23:00:04	-0.17	-0.17	-0.17	71.6	71.2	72	0	0	0	SIAGA