



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|---------|---------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 09:10:00 | 2159.03 | 2159.03 | 2159.03 | 76.57 | 76.54 | 76.62 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 10:00:00 | 2159.03 | 2159.03 | 2159.03 | 76.61 | 76.58 | 76.62 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 11:00:00 | 2159.03 | 2159.03 | 2159.03 | 76.62 | 76.62 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 12:00:00 | 2159.03 | 2159.03 | 2159.03 | 76.62 | 76.58 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 13:00:00 | 2159.03 | 2159.03 | 2159.03 | 76.62 | 76.62 | 76.62 | 0 | 0 | 0 | AMAN |