



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR1
LOKASI : AS1R-RIDING
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 19 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.19	9.14	9.21	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.14	9.14	9.14	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.11	9.08	9.14	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.13	9.08	9.14	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.14	9.14	9.14	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.18	9.14	9.21	0	0	0	BAHAYA
06:10:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.13	9.01	9.21	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA