



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BATOK2  
**LOKASI** : M1-MANTAREN1  
**KECAMATAN** : KAHAYAN HILIR  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	378.61	351.68	397.42	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	412.67	370.68	524.48	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	357.47	345.93	370.12	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	346.24	334.27	375.75	2	0	1	BAHAYA
04:00:00	-0.7	-0.7	-0.7	328.51	303.26	353.79	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.7	-0.71	-0.7	347.57	339.79	362.4	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.71	-0.71	-0.71	300.23	279.62	339.79	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	155.19	110.17	97.78	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	105.94	106.8	98.09	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.72	-0.72	-0.72	80.33	76.01	82.28	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.71	-0.72	-0.7	88.75	80.3	93.82	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.69	-0.7	-0.69	94.69	93.16	96.1	0	0	0	BAHAYA