



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630708\_01  
**LOKASI** : HAUR GADING  
**KECAMATAN** : BATANG ALAI UTARA  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI TENGAH  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-1.8	-1.8	-1.8	57.63	57.5	57.7	0	0	0	BAHAYA