



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_01

LOKASI : KUALA SEPANDUK

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-1.24	-1.25	-1.24	13.8	13.8	13.8	0	0	0	BAHAYA
01:00:15	-1.24	-1.24	-1.23	13.87	13.8	13.9	0	0	0	BAHAYA
02:00:04	-1.24	-1.24	-1.24	13.88	13.8	13.9	0	0	0	BAHAYA
03:00:01	-1.25	-1.26	-1.23	13.9	13.9	13.9	0	0	0	BAHAYA
04:00:03	-1.24	-1.24	-1.24	13.9	13.9	13.9	0	0	0	BAHAYA
05:00:01	-1.24	-1.25	-1.24	13.83	13.6	14	0	0	0	BAHAYA
06:00:06	-1.24	-1.24	-1.24	13.83	13.6	14	0	0	0	BAHAYA
07:00:01	-1.25	-1.26	-1.24	13.7	13.7	13.7	0	0	0	BAHAYA
08:00:02	-1.24	-1.25	-1.24	13.7	13.7	13.7	0	0	0	BAHAYA
09:10:14	-1.24	-1.25	-1.24	13.73	13.7	13.8	0	0	0	BAHAYA
11:30:09	-1.25	-1.25	-1.25	13.7	13.6	13.8	0	0	0	BAHAYA
12:20:04	-1.26	-1.27	-1.26	13.8	13.8	13.8	0	0	0	BAHAYA
13:20:00	-1.25	-1.25	-1.24	13.8	13.8	13.8	0	0	0	BAHAYA
14:00:17	-1.25	-1.25	-1.25	13.8	13.8	13.8	0	0	0	BAHAYA
15:50:00	-1.23	-1.23	-1.23	13.8	13.8	13.8	8.2	8.2	8.2	BAHAYA
16:40:03	-1.24	-1.25	-1.23	14.2	14.1	14.3	0	0	0	BAHAYA
17:00:17	-1.23	-1.23	-1.23	14.1	14.1	14.1	0	0	0	BAHAYA
18:00:03	-1.24	-1.24	-1.24	14.27	14.1	14.4	0	0	0	BAHAYA
22:00:12	-1.24	-1.25	-1.24	14.66	14.5	14.7	0	0	0	BAHAYA
23:00:11	-1.25	-1.27	-1.24	14.6	14.4	14.7	0.2	0	0.2	BAHAYA