



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_01
LOKASI : BUKIT LITI1
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 19 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:00:02 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:00:02 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 03:00:01 | -0.4 | -0.41 | -0.4 | 13.28 | 13.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 04:00:02 | -0.4 | -0.41 | -0.4 | 13.23 | 13.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 05:00:00 | -0.4 | -0.41 | -0.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 06:00:03 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:02 | -0.41 | -0.41 | -0.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:02 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 13.18 | 13 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:02 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 13.22 | 13.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:02 | -0.41 | -0.42 | -0.41 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -0.42 | -0.42 | -0.41 | 13.17 | 13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:00 | -0.42 | -0.42 | -0.41 | 13.05 | 13 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:02 | -0.42 | -0.42 | -0.41 | 13.05 | 13 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:00:01 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 12.97 | 12.9 | 13.1 | 1 | 0 | 0.8 | BAHAYA |
| 15:00:01 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 12.87 | 12.8 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 16:00:00 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 17:00:01 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 13 | 12.9 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 18:10:03 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |