



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621107\_05  
**LOKASI** : JABIREN 1  
**KECAMATAN** : JABIREN RAYA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:43	-0.23	-0.23	-0.23	51.7	51.7	51.7	0	0	0	SIAGA
02:30:06	-0.23	-0.23	-0.23	51.4	51.4	51.4	0	0	0	SIAGA
03:00:30	-0.23	-0.23	-0.23	51.6	51.6	51.6	0	0	0	SIAGA
04:20:26	-0.23	-0.23	-0.23	51.2	51.2	51.2	0	0	0	SIAGA
06:10:58	-0.23	-0.23	-0.23	51	51	51	0	0	0	SIAGA
08:40:19	-0.23	-0.23	-0.23	50.8	50.8	50.8	0	0	0	SIAGA
09:40:31	-0.23	-0.23	-0.23	50.8	50.8	50.8	0	0	0	SIAGA
12:00:28	-0.23	-0.23	-0.23	50.1	50.1	50.1	0	0	0	SIAGA
18:20:06	-0.23	-0.23	-0.23	52	52	52	0	0	0	SIAGA
20:40:03	-0.23	-0.23	-0.23	51.3	51.3	51.3	0	0	0	SIAGA
21:30:57	-0.23	-0.23	-0.23	51.3	51.3	51.3	0	0	0	SIAGA