



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 10 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:28	-0.55	-0.55	-0.55	10.4	10.3	10.5	0	0	0	BAHAYA
01:00:05	-0.54	-0.54	-0.54	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
02:10:15	-0.54	-0.54	-0.54	10.5	10.5	10.5	0	0	0	BAHAYA
05:00:06	-0.54	-0.54	-0.54	10.7	10.7	10.7	0	0	0	BAHAYA
07:40:41	-0.55	-0.55	-0.55	10.8	10.8	10.8	0	0	0	BAHAYA
08:30:19	-0.55	-0.55	-0.54	10.6	10.6	10.6	0	0	0	BAHAYA
09:10:48	-0.55	-0.55	-0.55	10.65	10.6	10.7	0	0	0	BAHAYA
10:00:16	-0.55	-0.55	-0.54	10.8	10.7	10.9	0	0	0	BAHAYA
11:10:10	-0.55	-0.55	-0.54	11.1	10.7	11.5	0	0	0	BAHAYA
12:10:01	-0.54	-0.54	-0.54	10.77	10.6	10.9	0	0	0	BAHAYA
13:00:38	-0.54	-0.54	-0.53	10.7	10.5	11	0.2	0	0.2	BAHAYA
17:20:24	-0.55	-0.56	-0.54	10.6	10.5	10.7	0	0	0	BAHAYA
18:20:25	-0.54	-0.54	-0.54	10.73	10.5	11.2	0.6	0	0.6	BAHAYA
19:20:07	-0.54	-0.54	-0.54	11	10.9	11.1	0	0	0	BAHAYA
20:00:03	-0.54	-0.55	-0.54	10.95	10.8	11.1	0	0	0	BAHAYA
21:40:23	-0.55	-0.55	-0.55	11	11	11	0	0	0	BAHAYA
22:30:07	-0.55	-0.55	-0.54	11	11	11	0	0	0	BAHAYA