



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_910111\_01**

**LOKASI : SUMBER MULYA**

**KECAMATAN : KURIK**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019**

| Jam      | Ground Water Level (meter) |       |       | Soil Moisture (%) |      |      | Curah Hujan (mm) |     |     | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
|          | Rataan                     | Min   | Max   | Rataan            | Min  | Max  | Komposit         | Min | Max |        |
| 00:00:03 | -0.28                      | -0.28 | -0.27 | 56.4              | 56.4 | 56.4 | 0                | 0   | 0   | SIAGA  |
| 01:00:03 | -0.28                      | -0.28 | -0.27 | 56.35             | 56.3 | 56.4 | 0.2              | 0   | 0.2 | SIAGA  |