



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160214_02
LOKASI : PADANG SUGIHAN 2 (SM)
KECAMATAN : AIR SUGIHAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:00:03 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:00:00 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 03:00:00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 04:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 07:10:01 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 08:10:03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 09:20:01 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 10:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 11:00:03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | SIAGA |
| 12:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | SIAGA |
| 13:40:00 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 14:00:03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 15:00:03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 16:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 31.1 | 0 | 62.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | SIAGA |
| 17:20:02 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 62.15 | 62.1 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 18:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 20:00:01 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 62.26 | 62.2 | 62.3 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 21:20:00 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | 62.13 | 62 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 22:10:03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |