



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621107_04
LOKASI : PILANG 1
KECAMATAN : JABIREN RAYA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
01:20:03	0.02	0.02	0.02	92.33	92.3	92.4	0	0	0	AMAN
02:00:15	0.02	0.01	0.02	92.3	92.1	92.4	0	0	0	AMAN
03:00:15	0.02	0.02	0.02	92	91.6	92.1	0	0	0	AMAN
04:00:01	0.02	0.01	0.02	91.62	91.6	91.7	0	0	0	AMAN
05:00:07	0.02	0.01	0.02	91.77	91.7	91.8	0	0	0	AMAN
06:00:08	0.02	0.02	0.02	91.83	91.8	91.9	0	0	0	AMAN
07:00:05	0.02	0.01	0.02	91.92	91.9	92	0	0	0	AMAN
08:20:15	0.02	0.02	0.02	92	92	92	0	0	0	AMAN
09:40:07	0.01	0.01	0.01	92	92	92	0	0	0	AMAN
10:00:09	0.01	0.01	0.02	92.1	92.1	92.1	0	0	0	AMAN
11:20:10	0.02	0.02	0.02	91.6	91.6	91.6	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.02	0.01	0.02	91.46	91.3	91.6	0	0	0	AMAN
13:00:05	0.02	0.01	0.02	91.42	91.4	91.5	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.02	0.02	0.02	91.03	90.9	91.3	0.8	0	0.6	AMAN
15:00:07	0.02	0.02	0.03	91.18	90.9	91.3	0.4	0	0.4	AMAN
16:00:04	0.02	0.02	0.02	90.98	90.9	91.3	0	0	0	AMAN
17:30:17	0.02	0.02	0.02	91.2	91.2	91.2	0	0	0	AMAN
20:00:51	0.02	0.02	0.03	91.18	91.1	91.2	0	0	0	AMAN
22:00:10	0.02	0.02	0.03	91.95	91.9	92	0	0	0	AMAN
23:10:54	0.03	0.03	0.03	91.8	91.8	91.8	0	0	0	AMAN