



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01
LOKASI : SUMBER MULYA
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.4	-0.4	-0.4	56	55.6	56.4	0	0	0	SIAGA
01:00:02	-0.4	-0.4	-0.39	55.6	55.6	55.6	0	0	0	SIAGA