



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG2  
**LOKASI** : PULAI GADING  
**KECAMATAN** : BAYUNG LENCIR  
**KABUPATEN** : MUSI BANYUASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.17	0.18	0.18	102.75	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.19	0.19	0.19	102.77	102.77	102.77	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.18	0.18	0.19	102.83	102.77	102.84	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.19	0.19	0.19	102.87	102.84	102.91	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.19	0.19	0.19	102.87	102.84	102.91	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.17	0.18	0.18	102.95	102.91	102.98	0	0	0	AMAN
06:10:00	0.17	0.18	0.18	103.01	102.98	103.05	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.17	0.18	0.18	103	102.98	103.05	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.17	0.17	0.18	102.93	102.84	103.05	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.17	0.18	0.18	102.76	102.63	102.84	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.17	0.18	0.18	102.32	102.16	102.56	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.18	0.18	0.18	102.09	102.09	102.09	0	0	0	AMAN