

## BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_150710\_02 LOKASI : PANDAN SEJAHTERA

**KECAMATAN: GERAGAI** 

KABUPATEN: TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Ctatus
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
14:00:05	0.05	0.03	0.06	64	64	64	0	0	0	AMAN
15:00:00	0.04	0.03	0.05	63.93	63.6	64	0	0	0	AMAN
16:00:03	0.06	0.05	0.06	64	64	64	0	0	0	AMAN
17:00:01	0.06	0.06	0.06	63.93	63.8	64	0	0	0	AMAN
18:00:07	0.06	0.06	0.06	63.96	63.8	64	0	0	0	AMAN
19:00:07	0.06	0.05	0.06	63.96	63.8	64	0	0	0	AMAN
20:00:06	0.06	0.06	0.06	63.95	63.8	64	0	0	0	AMAN
21:00:03	0.06	0.06	0.06	64	64	64	0	0	0	AMAN
22:00:01	0.06	0.06	0.06	63.95	63.8	64	0	0	0	AMAN
23:00:06	0.06	0.06	0.07	63.8	63.8	63.8	0	0	0	AMAN

http://sipalaga.brg.go.id