



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02

LOKASI : SUMBER REJEKI

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.22	-0.23	-0.22	90.5	90.5	90.5	0	0	0	SIAGA
01:00:04	-0.22	-0.22	-0.22	90.5	90.5	90.5	0	0	0	SIAGA