



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG10

LOKASI : DOMPAS

KECAMATAN : BUKIT BATU

KABUPATEN : BENGKALIS

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 43.68 | 42 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 47.18 | 46.26 | 48.12 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 48.52 | 48.18 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 49.18 | 48.93 | 49.48 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 49.62 | 49.41 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -1.48 | -1.49 | -1.48 | 50.35 | 49.79 | 51.13 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -1.48 | -1.49 | -1.48 | 50.81 | 50.68 | 50.96 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -1.49 | -1.49 | -1.48 | 51.31 | 51.06 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -1.48 | -1.49 | -1.48 | 51.39 | 51.03 | 51.72 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.48 | 51.22 | 51.1 | 51.34 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -1.48 | -1.48 | -1.47 | 50.98 | 50.78 | 51.23 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | 50.58 | 50.58 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |