



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:06	1.4	1.4	1.41	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:03	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:03	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:17	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:03	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:05	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:04	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:02	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:00	1.4	1.4	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:06	1.4	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:05	1.4	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:03	1.4	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:01	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:05	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:00	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:03	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:05	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:05	1.39	1.39	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:06	1.39	1.39	1.4	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:04	1.39	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:03	1.39	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:00	1.39	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:04	1.38	1.38	1.39	95	95	95	0.8	0	0.4	AMAN
23:00:04	1.39	1.39	1.39	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN