



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_01  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 1  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.33	0.33	0.34	74	74	74	0	0	0	AMAN
01:00:06	0.33	0.33	0.34	74	74	74	0	0	0	AMAN
02:00:13	0.33	0.32	0.33	74	74	74	0	0	0	AMAN
03:20:06	0.33	0.33	0.33	74	74	74	0	0	0	AMAN
11:30:34	0.31	0.31	0.32	74	74	74	0	0	0	AMAN
12:00:59	0.31	0.31	0.31	74	74	74	0	0	0	AMAN
13:10:04	0.31	0.31	0.31	74	74	74	0	0	0	AMAN
14:00:13	0.31	0.3	0.31	73.88	73.6	74.2	0	0	0	AMAN
15:00:37	0.31	0.3	0.31	74	74	74	0	0	0	AMAN
16:00:06	0.3	0.3	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
17:10:07	0.3	0.3	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
18:10:59	0.3	0.3	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
19:00:09	0.3	0.29	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
20:00:06	0.29	0.29	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
21:10:42	0.29	0.29	0.29	74	74	74	0	0	0	AMAN
22:00:04	0.29	0.29	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN
23:00:08	0.29	0.29	0.3	74	74	74	0	0	0	AMAN